


Приложение 2
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ
№ 39 от 16 03 2021 г.



**I Результаты обследования:
2. Вход в здание (главный)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Герменчук
Шалинского муниципального района»**
Наименование объекта

366309, ЧР, Шалинский район, с. Герменчук, ул. Дружная, 89
адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.2	Пандус (наружный)	есть		Соответствует требованиям	ДП-В		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		Замечаний не выявлено	ДП-В		
2.4	Дверь (входная)	есть		Нет звукового маяка, нет устройств задерживающих закрывание дверей.	ДП-В	Установка звукового маяка, установить дверные доводчики, задерживающих закрывание дверей	

ОБЩИЕ требования к зоне			Замечания устранить до конца 2025 года	ДП-В		
-------------------------	--	--	--	------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-В			Организационные мероприятия, текущий ремонт